隠しているはずの模様、
みえてしまっていませんか

Pure-Stealth™

従来のシルクの常識を覆す「段差レス」技術です。

▌段差の違いによる見え方の比較



点灯時の絵柄

従来のステルス印刷　7μm 前後



消灯時でも絵柄が見えてしまう

Pure-Stealth™ 1μm 未満



消灯時は絵柄が見えにくい

なぜ隠したはずの模様が見えてしまうのか？

従来のステルス印刷では、下のインキ層に7μm 前後の段差ができます。
成形すると、その段差が一番上の基材に影響してへこみとなって現れ、
光が当たると影になって、隠したはずの絵柄が見えてしまいます。

段差の影によって絵柄が見える



7μm 前後の段差

※当社製品測定値

段差の影響を受けず絵柄が見えない



1μm 未満の段差

段差	輪郭視認	協議中
1μm 未満	ゼロ	7 社
触針式段差計・複数点実測	裏の絵柄が見えない	開発・試作協議進行中（2026 年）

株式会社東洋マーク　ご興味がありましたら、弊社営業担当者にお気軽にお問い合わせください。
本社工場〒392-0015 長野県諏訪市大字中洲 5465　第二工場〒392-0015 長野県諏訪市大字中洲 2949
☎0266-52-1470　https://toyo-mark.com/　HPからのご相談も可能です